


Onduline®

ONDUTISS®

AIR 110



EN INSTALLATION ON THE WALLS IN FRAMED STRUCTURES

1 Roll out Ondutiss® AIR parallel to the floor, starting from the bottom so that natural release of condensation would be possible. The printed side should always be face up. Ondutiss® AIR can be laid directly on the thermal insulation. The overlap is indicated by lines or logo print. Fix the bands directly to the frame with a stapler. All the joints should be sealed with Ondutiss® sealing tape.

2 Fix Ondutiss® AIR bands with battens/ framing structure. Install external cladding elements (siding, facade panels, steel plates etc.). Ventilation gap between Ondutiss® AIR and the external cladding should be at least 3 cm.

BG МОНТАЖ ВЪРХУ СТЕНИ

1 Ролката Ondutiss® AIR се развие успоредно на пода, като се започва от долната, така че да бъде възможно естественото отвеждане на кондензата. Страната с надписите винаги трябва да бъде отгоре. Ondutiss® AIR може да се полага директно върху топлоизолацията. Заставянето е обозначено с линии или лого. Лентите се заковават директно към рамката с телобод. Всички фри трябва да бъдат затворени с уплътнителна лента Ondutiss®.

2 Ondutiss® AIR се фиксира с лявите. Монтира се външното облицовъчно покритие (сайдинг, фасадни панели, метални плочки и др.). Разстоянието до вентилация между Ondutiss® AIR и външната облицовка трябва да бъде най-малко 3 см.

CS INSTALACE NA STĚNU

1 ONDUTISS® AIR přezínece rozvíjete výdřív poštěnou stranou nahoru. Membránu můžete být pokládána přímo na tepelnou izolaci natáčená s lehkým napětím. Přesah je naznačen potiskem. Při náročnějších instalacích spojte jednotlivé pruhy membrány ONDUTISS® lepicí páskou.

2 Pripevněte jednotlivé pásky ONDUTISS® AIR latěmi nebo jinými konstrukčními prvky fasády, na které potom pripevněte samotnou fasádu. Prezrvávaci mezeru mezi ONDUTISS® AIR a prvkem fasády by měla být min. 3 cm.

LT MONTAVIMAS ANT RĖMO KOSTRUKCIJAS SIENOJE

1 Išvynioti ONDUTISS® AIR lygiagrečiai grindims, pradedant nuo apšios, kai būti galima natūralus kondensato nuvedimas. Spausdinta puse visada turi būti nukreipta į viršų. Membrana gali būti iškabinti į viršų su natūraliuoju išoliu. Priešais kraštų persidengimą išvynioti juostas tiejai prie karšto naudojant statybiniuose žingsniuose. Visi susijungimai turi būti sulaidyti ONDUTISS® linijomis arba spalvinomis logotipu.

2 Pripevnite jednotlivé pásky ONDUTISS® AIR latėmis arba spalvinomis logotipais, fasadinių plokštės, plieno plikštės ir t.t.). Ventiliacinis tarpsnas tarp ONDUTISS® AIR ir lauko apkalbos elementų negali būti mažesnis kaip 3 cm.

IV UZSTĀDĪŠANAI SIENĀMPĒ RĀMIA

1 Atribinoti ONDUTISS® AIR paraleli grīdi, skaido nu apkalbas, lai būtu iespējama kondensāta natācīda novadīšanai. Apdrükātā puse vienmēr jāpāvēr uz augšu. ONDUTISS® AIR plėvi var iekārti tieši uz siltumizolāciju. Plikas malu pārlaidumā norāda linijas kas izdrukata firmas zīme. Ar skatovāju pietpirinti joslas tiek pīktas karkasa. Visas salaiduma vietas jāsalīm ar ONDUTISS® linjelėmis.

ET UZSTĀDĪŠANAI SIENĀMPĒ RĀMIA

1 Ondutiss® AIR priezenē rovītētē vīdzē pītētē strānu nahořu. Membránu můžete být pokládána přímo na tepelnou izolaci natáčená s lehkým napětím. Stampaň strana treba je uvek okenra na gore. ONDUTISS® AIR se může postavit direktne na termozolaci. Preklapjanje je označeno linijama ili logom. Fiksirati trake direktne na ram heftalicom. Svi spojevi treba da budu zapiveni zatvorenim zatvorenim trakom.

2 Fiksirati foliju ONDUTISS® AIR lepcu ili ramovima. Postaviti spoljajne elemente (obloge, fasadne panele, čelične pličice itd.). Ventiliacioni prostor izmedu ONDUTISS® AIR i spoljog elementa treba da bude barem 3 cm.

CS INSTALACIÓN EN LA PARED

1 ONDUTISS® AIR se despliega horizontalmente en el suelo, comenzando por la parte inferior, de modo que se permite la liberación natural de la condensación. La parte impresa debe siempre estar hacia arriba. ONDUTISS® AIR puede ser aplicado directamente sobre la aislación térmica. El espacio de superposición se indica con líneas o logo impreso. Fijar las cintas directamente al marco con un grapador. Se deben sellar las juntas con cinta sellante de ONDUTISS®.

2 Fijar ONDUTISS® AIR con bandas de madera/bandas de marco. Instalar elementos de revestimiento exterior (siding, paneles de fachada, placas de acero, etc.). Debe haber una brecha de ventilación entre ONDUTISS® AIR y el revestimiento exterior que sea al menos de 3 cm.

SR POSTAVLJANIE NA ZIDOVE U KONSTRUKCIJI

1 ONDUTISS® AIR priezenē rovītētē vīdzē pītētē strānu nahořu. Membránu můžete být pokládána přímo na tepelnou izolaci natáčená s lehkým napětím. Stampaň strana treba je uvek okenra na gore. ONDUTISS® AIR se může postavit direktne na termozolaci. Preklapjanje je označeno linijama ili logom. Fiksirati trake direktne na ram heftalicom. Svi spojevi treba da budu zapiveni zatvorenim zatvorenim trakom.

2 Fiksirati foliju ONDUTISS® AIR lepcu ili ramovima. Postaviti spoljajne elemente (obloge, fasadne panele, čelične pličice itd.). Ventiliacioni prostor izmedu ONDUTISS® AIR i spoljog elementa treba da bude barem 3 cm.

HR VISEOŠLOJNA PAROPROPSNA I VODOPROPSNA FOLIJA

1 Savršena zaštita protiv vlage, vjetra i kondenzacije. 2 Za krovne konstrukcije sa termoizolacijom i za vanjske zidove.

3 Može se postaviti direktno na izolacioni sloj.

SK VIEČVRSTOVÉ VYSOKO PARO-PIEPUSTNÉ FÓLIE

1 Najspôsobilivejšia ochrana proti vlhkosti a vetru. 2 pre stredné konštrukcie, tepelné izolacie a taktiež na vonkajšie steny a fasády. 3 aplikácia je možná priamo na tepelnú izoláciu.

4 Šírka: 150 cm
Težina: 110 g/m²
Sila kľudnej užívania: >200 N/5cm
Sila kľudnej po prepočetech: >100 N/5cm
Sd: 0,02 m

PL WYSOKOPIERPUSZCZALNA MEMBRANA:

1 ideałna do ochrony przed mchem, wiatrem i skraplaniem 2 dla dachów z izolacją termiczną i ścian zewnętrznych 3 może być nakładana bezpośrednio na warstwę izolacyjną

5 Długość: 150 cm
Waga: 110 g / m²
Prawańska spłaszczenie: >200 N/5cm
Prawańska spłaszczenie skierowanie: >100 N/5cm
Sd: 0,02 m

LV DAUDZSLĀJU TVAIKA CAURLAIDIĜA UN ÜDENSNECAURLAIDIĜA PLĒVĒ

1 Daugiasluoksne garus praleidzianti ir atspari vandeniu plēvelē 2 ideāla apsauga nuo drēgmēs, vējo un kondensacijas 3 stogo konstrukcijoms su šilumos izolācija ir īšorinēs sienos 4 plēvelē gali būti klojama tiesīgai ant šiltinamosios izolācijos

6 Plāts: 150 cm
Pāriplāns svoris: 110 g/m²
Atspārmas tempīmo metu išķīgai: >200 N/5cm
Atspārmas tempīmo metu skersai: >100 N/5cm
Sd: 0,02 m
Degumu klāse: E
Darbo temperatūras diapazonas: -25°C to 80°C
Atspārmas UV spinduliams: 1 mēnuš

Onduline®

ONDULINE SA

35 RUE BAUDIN
92300 LEVALLOIS-PERRET, FRANCE
Tel.: 00 33 (0)1 55 63 80 10
Fax: 00 33 (0)1 41 34 50 54
www.onduline.com

ONDULINE MATERIALY BUDOWLANE Sp.zoo

UL. KOLOBRZESKA N°8
PL-02923 VARSOVIE
Tel.: 00 48 22 65 15 932
Fax: 00 48 22 65 18 506
www.onduline.com/pl/

ONDULINE MATERIALE DE CONSTRUÇIÎ S.R.L.

Str. Năvodari nr. 30-32
RO - Sector 1 - BUCUREŞTI
Tel.: 00 40 21 233 12 64
Fax: 00 40 21 233 12 67
www.onduline.com/ro/

ONDULINE STAVEBNÍ MATERIALY spol. s.r.o.

Zakurovská 1096/28
CZ-149 00 PRAHA 4
Tel.: 00 420 272 921 064
Fax: 00 420 272 937 451
www.onduline.com/cz/

ONDULINE STAVEBNÍ MATERIALY o. z.

Bulharská 38
SK - 821 04 BRATISLAVA
Tel.: 00 421 243 42 27 32
Fax: 00 421 243 42 27 35
www.onduline.com/sk/

“ОНДУЛИН СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ” ООД

4000 гр. Пловдив
ул. "Антим" 45, ПК 870
Тел.: 00 359 32 633 490
Факс: 00 359 32 633 669
www.onduline.com/bg/


ONDULINE EPITOANYAG KERESKEDELMI KFT

BOKOR U.9-11
HU - 1037 BUDAPEST
Tel.: 00 361 388 12 25
Fax: 00 361 388 15 43
www.onduline.com/hu/

Onduline®

ONDUTISS®

AIR 110



EN PAIGALDAVINESTRUKTUURIRAAMES SEINEL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

